

**PROTOKOL O KONTROLE VOZIDLA**

<b>Značka a model:</b>	Honda CR-V 2,2 d 4x4	<b>VIN:</b>	SHSRE6770EU000293
<b>Datum první registrace:</b>	15.10.2013	<b>RZ:</b>	6C2 7999
<b>Objem motoru:</b>	2 199cm3	<b>Č. technického průkazu:</b>	UF 467893
<b>Výkon:</b>	110kW	<b>Palivo:</b>	nafta
<b>Stav tachometru:</b>	89 000km	<b>STK do:</b>	10/19

**VIN**

<b>1</b>	<b>Kde je umístěn:</b>	Na předním skle	
	<b>Shoda nalezených VIN:</b>	ANO <input checked="" type="checkbox"/>	NE <input type="checkbox"/>

**Podvozek**

<b>2</b>		V pořádku <input checked="" type="checkbox"/>	Poškozen <input type="checkbox"/>
	<b>Tlumiče</b>	V pořádku <input checked="" type="checkbox"/>	Poškozeny <input type="checkbox"/>
Poznámka:			

**Brzdy**

<b>3</b>	<b>Přední</b>	V pořádku <input checked="" type="checkbox"/>	Nutná výměna/oprava <input type="checkbox"/>
	<b>Zadní</b>	V pořádku <input checked="" type="checkbox"/>	Nutná výměna/oprava <input type="checkbox"/>
	<b>Ruční brzda</b>	V pořádku <input checked="" type="checkbox"/>	Nutná výměna/oprava <input type="checkbox"/>
	<b>Brzdová kapalina</b>	V pořádku <input checked="" type="checkbox"/>	Nutná výměna/oprava <input type="checkbox"/>
Poznámka:			

**Autobaterie**

<b>4</b>		V pořádku <input checked="" type="checkbox"/>	Nutná výměna <input type="checkbox"/>
	<b>Dobíjení funkční</b>	ANO <input checked="" type="checkbox"/>	NE <input type="checkbox"/>
Poznámka:			

Motor			
5		V pořádku <input checked="" type="checkbox"/>	Únik oleje <input type="checkbox"/>
	<b>Olej</b>	V pořádku <input checked="" type="checkbox"/>	Nutná výměna <input type="checkbox"/>
Poznámka: <b>Poslední výměna oleje v km: 10/18</b>		<b>Příští výměna oleje v km:118 000km</b>	

Spojka a převodovka			
6	<b>Spojka</b>	V pořádku <input checked="" type="checkbox"/>	Nutná výměna/oprava <input type="checkbox"/>
	<b>Převodovka</b>	V pořádku <input checked="" type="checkbox"/>	Nutná výměna/oprava <input type="checkbox"/>
Poznámka:			

Rozvody					
7	<table border="1"> <tr> <td><b>Poslední výměna v km:</b></td> <td><b>Příští výměna v km:</b></td> </tr> <tr> <td colspan="2">Poznámka:</td> </tr> </table>	<b>Poslední výměna v km:</b>	<b>Příští výměna v km:</b>	Poznámka:	
<b>Poslední výměna v km:</b>	<b>Příští výměna v km:</b>				
Poznámka:					

Výfuk		
8	V pořádku <input checked="" type="checkbox"/>	Poškozen <input type="checkbox"/>
Poznámka:		

Katalyzátor/filtr pevných částic			
9	<b>Přítomnost</b>	Katalyzátor <input checked="" type="checkbox"/>	Filtr pevných částic <input type="checkbox"/>
Poznámka:			

Klimatizace			
10	<b>Přítomnost</b>	ANO <input checked="" type="checkbox"/>	NE <input type="checkbox"/>
	<b>Funkčnost</b>	ANO <input checked="" type="checkbox"/>	NE <input type="checkbox"/>
Poznámka:			

### Pneumatiky

11	Popis	Vzorek (mm)	Značka	Rozměr	Druh
	LP, PP, LZ, PZ	5 mm	TOYO	225/65/17	zimní
	LP, PP, LZ, PZ				
Poznámka:					

### Měření laku

12	Měření laku		
1	Kapota		μ
2	LP blatník		μ
3	LP dveře		μ
4	LZ dveře		μ
5	LZ bok		μ
6	Víko kufru		μ
7	PZ bok		μ
8	PZ dveře		μ
9	PP dveře		μ
10	PP blatník		μ
11	Střecha		μ

Seznam poškození			
13		<b>Poškozený díl</b>	<b>Druh poškození</b>
	<b>Exteriér</b>	Mírně škrábnutý levý přední nárazník (5 cm)	
	<b>Interiér</b>		
	<b>Ostatní</b>		
Poznámka:			

Ostatní poznámky	
14	<p>Vyhř.př.sedačky,autom.svícení,palub.počítač,multif.volant,bluetooth,el.okna v předu v zadu,el.sklopná zrcátka na DO klíčkem,stahování oken na DO klíčkem,parkovací zadní kamera,před.zadní park.senzory.</p> <p>Záruka 8 let nebo 150 000km!!!</p> <p>Platí ještě 3 roky!!!!</p>

Kontrolu provedl		
15	<b>Servisní středisko</b>	
	<b>Prohlídku provedl</b>	Petr Pytel
	<b>Datum</b>	4.12.2018