

### PROTOKOL O KONTROLE VOZIDLA

<b>Značka a model:</b>	Škoda Octavia III 2,0TDI	<b>VIN:</b>	TMBAJ9NE8E0196352
<b>Datum první registrace:</b>	4/2014	<b>RZ:</b>	3AZ 9925
<b>Objem motoru:</b>	1968 cm3	<b>Č. technického průkazu:</b>	UF 699827
<b>Výkon:</b>	110kW (150PS)	<b>Palivo:</b>	nafta
<b>Stav tachometru:</b>	106 340 km	<b>STK do:</b>	6/2020

#### VIN

<b>1</b>	<b>Kde je umístěn:</b>		
	<b>Shoda nalezených VIN:</b>	ANO <input checked="" type="checkbox"/>	NE <input type="checkbox"/>

#### Podvozek

<b>2</b>		V pořádku <input checked="" type="checkbox"/>	Poškozen <input type="checkbox"/>
	<b>Tlumiče</b>	V pořádku <input checked="" type="checkbox"/>	Poškozeny <input type="checkbox"/>
	Poznámka:		

#### Brzdy

<b>3</b>	<b>Přední</b>	V pořádku <input checked="" type="checkbox"/>	Nutná výměna/oprava <input type="checkbox"/>
	<b>Zadní</b>	V pořádku <input checked="" type="checkbox"/>	Nutná výměna/oprava <input type="checkbox"/>
	<b>Ruční brzda</b>	V pořádku <input checked="" type="checkbox"/>	Nutná výměna/oprava <input type="checkbox"/>
	<b>Brzdová kapalina</b>	V pořádku <input checked="" type="checkbox"/>	Nutná výměna/oprava <input type="checkbox"/>
	Poznámka:		

#### Autobaterie

<b>4</b>		V pořádku <input checked="" type="checkbox"/>	Nutná výměna <input type="checkbox"/>
	<b>Dobíjení funkční</b>	ANO <input checked="" type="checkbox"/>	NE <input type="checkbox"/>
	Poznámka:		

Motor			
5		V pořádku <input checked="" type="checkbox"/>	Únik oleje <input type="checkbox"/>
	Olej	V pořádku <input checked="" type="checkbox"/>	Nutná výměna <input type="checkbox"/>
Poznámka: <b>Poslední výměna oleje v km:</b>		<b>Příští výměna oleje v km:</b>	

Spojka a převodovka			
6	Spojka	V pořádku <input checked="" type="checkbox"/>	Nutná výměna/oprava <input type="checkbox"/>
	Převodovka	V pořádku <input checked="" type="checkbox"/>	Nutná výměna/oprava <input type="checkbox"/>
Poznámka:			

Rozvody					
7	<table border="1"> <tr> <td>Poslední výměna v km:</td> <td>Příští výměna v km:</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Poznámka:</td> </tr> </table>	Poslední výměna v km:	Příští výměna v km:	Poznámka:	
Poslední výměna v km:	Příští výměna v km:				
Poznámka:					

Výfuk		
8	V pořádku <input checked="" type="checkbox"/>	Poškozen <input type="checkbox"/>
Poznámka:		

Katalyzátor/filtr pevných částic			
9	Přítomnost	Katalyzátor <input checked="" type="checkbox"/>	Filtr pevných částic <input type="checkbox"/>
Poznámka:			

Klimatizace			
10	Přítomnost	ANO <input checked="" type="checkbox"/>	NE <input type="checkbox"/>
	Funkčnost	ANO <input checked="" type="checkbox"/>	NE <input type="checkbox"/>
Poznámka:			

### Pneumatiky

11	Popis	Vzorek (mm)	Značka	Rozměr	Druh
	LP, PP, LZ, PZ	6mm	Semperit	205/55/16	letní
	LP, PP, LZ, PZ				
Poznámka:					

### Měření laku

12	Měření laku			
	1	Kapota		μ
	2	LP blatník		μ
	3	LP dveře		μ
	4	LZ dveře		μ
	5	LZ bok		μ
	6	Víko kufru		μ
	7	PZ bok		μ
	8	PZ dveře		μ
	9	PP dveře		μ
	10	PP blatník		μ
	11	Střecha		μ

**Seznam poškození**

13		Poškozený díl	Druh poškození
	Exteriér		
	Interiér		
	Ostatní		
Poznámka:			

**Ostatní poznámky**

14	Poslední výměna oleje při 86 000km.
----	-------------------------------------

**Kontrolu provedl**

15	Servisní středisko	
	Prohlídku provedl	Petr Pytel
	Datum	6.12.2018