



PROTOKOL O KONTROLE VOZIDLA

Značka a model:	AUDI A4 ALLROAD	VIN:	WAUZZZF4XHA124050
Datum první registrace:	6/2017	RZ:	7C88779
Objem motoru:	1968	Č. technického průkazu:	UI066326
Výkon:	140	Palivo:	nafta
Stav tachometru:	36152	STK do:	6/2021

VIN

1	Kde je umístěn:	Sloupek dveří, karoserie-motorový prostor	
	Shoda nalezených VIN:	ANO <input checked="" type="checkbox"/>	NE <input type="checkbox"/>

Podvozek

2		V pořádku <input checked="" type="checkbox"/>	Poškozen <input type="checkbox"/>
	Tlumiče	V pořádku <input checked="" type="checkbox"/>	Poškozeny <input type="checkbox"/>
	Poznámka:		

Brzdy

3	Přední	V pořádku <input checked="" type="checkbox"/>	Nutná výměna/oprava <input type="checkbox"/>
	Zadní	V pořádku <input checked="" type="checkbox"/>	Nutná výměna/oprava <input type="checkbox"/>
	Ruční brzda	V pořádku <input checked="" type="checkbox"/>	Nutná výměna/oprava <input type="checkbox"/>
	Brzdová kapalina	V pořádku <input checked="" type="checkbox"/>	Nutná výměna/oprava <input type="checkbox"/>
	Poznámka:		

Autobaterie

4		V pořádku <input checked="" type="checkbox"/>	Nutná výměna <input type="checkbox"/>
	Dobíjení funkční	ANO <input checked="" type="checkbox"/>	NE <input type="checkbox"/>
	Poznámka:		



Motor

5		V pořádku <input checked="" type="checkbox"/>	Únik oleje <input type="checkbox"/>
	Olej	V pořádku <input checked="" type="checkbox"/>	Nutná výměna <input type="checkbox"/>
	Poznámka:		

Spojka a převodovka

6	Spojka	V pořádku <input checked="" type="checkbox"/>	Nutná výměna/oprava <input type="checkbox"/>
	Převodovka	V pořádku <input checked="" type="checkbox"/>	Nutná výměna/oprava <input type="checkbox"/>
	Poznámka:		

Rozvody

7	Poslední výměna v km: 20921	Příští výměna v km: 50921
	Poznámka: preventivní výměna v kratším intervalu než doporučení výrobce	

Výfuk

8		V pořádku <input checked="" type="checkbox"/>	Poškozen <input type="checkbox"/>
	Poznámka:		

Katalyzátor/filtr pevných částic

9	Přítomnost	Katalyzátor <input type="checkbox"/>	Filtr pevných částic <input checked="" type="checkbox"/>
	Poznámka:		

Klimatizace

10	Přítomnost	ANO <input checked="" type="checkbox"/>	NE <input type="checkbox"/>
	Funkčnost	ANO <input checked="" type="checkbox"/>	NE <input type="checkbox"/>
	Poznámka: Třízónová klima		



Pneumatiky

11	Popis	Vzorek (mm)	Značka	Rozměr	Druh
	LP, PP, LZ, PZ	90%	Michelin	225/55/R17	Zimní
	LP, PP, LZ, PZ	Na jednu sezónu	Pirelli	225/55/R17	Letní
Poznámka: na voze jsou zimní pneu					

Seznam poškození

12		Poškozený díl	Druh poškození
	Exteriér		
	Interiér		
	Ostatní		
Poznámka: bez poškození			



Ostatní poznámky

- 14** Po první garanční prohlídce/servisu.
Nehavarováno/nelakováno.
Stav nového vozu.

Kontrolu provedl

15	Servisní středisko	Interní
	Prohlídku provedl	D. Zalizko
	Datum	11.11.2018