

PROTOKOL O KONTROLE VOZIDLA

Značka a model:	Opel ZafiraCosmo 2,0 CDTI COSMO	VIN:	WOLPE9EM7F2003618
Datum první registrace:	09/2014	RZ:	4AH 4442
Objem motoru:	1996 ccm	Č. technického průkazu:	-----
Výkon:	96kW	Palivo:	nafta
Stav tachometru:	119 913 km	STK do:	09/20

VIN

1	Kde je umístěn:	Přední sklo	
	Shoda nalezených VIN:	ANO <input checked="" type="checkbox"/>	NE <input type="checkbox"/>

Podvozek

2		V pořádku <input checked="" type="checkbox"/>	Poškozen <input type="checkbox"/>
	Tlumiče	V pořádku <input checked="" type="checkbox"/>	Poškozeny <input type="checkbox"/>
	Poznámka:		

Brzdy

3	Přední	V pořádku <input checked="" type="checkbox"/>	Nutná výměna/oprava <input type="checkbox"/>
	Zadní	V pořádku <input checked="" type="checkbox"/>	Nutná výměna/oprava <input type="checkbox"/>
	Ruční brzda	V pořádku <input checked="" type="checkbox"/>	Nutná výměna/oprava <input type="checkbox"/>
	Brzdová kapalina	V pořádku <input checked="" type="checkbox"/>	Nutná výměna/oprava <input type="checkbox"/>
	Poznámka:		

Autobaterie

4		V pořádku <input checked="" type="checkbox"/>	Nutná výměna <input type="checkbox"/>
	Dobíjení funkční	ANO <input checked="" type="checkbox"/>	NE <input type="checkbox"/>

Poznámka:

Motor			
5		V pořádku <input checked="" type="checkbox"/>	Únik oleje <input type="checkbox"/>
	Olej	V pořádku <input type="checkbox"/>	Nutná výměna <input checked="" type="checkbox"/>
Poznámka: Poslední výměna oleje v km: 88 000km		Příští výměna oleje v km: 120 000km	

Spojka a převodovka			
6	Spojka	V pořádku <input checked="" type="checkbox"/>	Nutná výměna/oprava <input type="checkbox"/>
	Převodovka	V pořádku <input checked="" type="checkbox"/>	Nutná výměna/oprava <input type="checkbox"/>
Poznámka:			

Rozvody		
7	Poslední výměna v km:	Příští výměna v km:
	Poznámka:	

Výfuk			
8		V pořádku <input checked="" type="checkbox"/>	Poškozen <input type="checkbox"/>
	Poznámka:		

Katalyzátor/filtr pevných částic			
9	Přítomnost	Katalyzátor <input type="checkbox"/>	Filtr pevných částic <input type="checkbox"/>
	Poznámka:		

Klimatizace			
10	Přítomnost	ANO <input checked="" type="checkbox"/>	NE <input type="checkbox"/>
	Funkčnost	ANO <input checked="" type="checkbox"/>	NE <input type="checkbox"/>
Poznámka:			

Pneumatiky

11	Popis	Vzorek (mm)	Značka	Rozměr	Druh
	LP, PP, LZ, PZ	5 mm	Matador	205/60/16	zimní
	LP, PP, LZ, PZ	4 mm	Matador	205/60/16	Letní Alu
Poznámka:					

Seznam poškození

12		Poškozený díl	Druh poškození
	Exteriér		
	Interiér		
	Ostatní		
Poznámka:			

Ostatní poznámky

13

Kontrolu provedl

14

Servisní středisko

Interní

Prohlídku provedl

Petr Pytel

Datum

21.12.2018