

**PROTOKOL O KONTROLE VOZIDLA**

<b>Značka a model:</b>	Škoda OctaviaIII 1,6TDi	<b>VIN:</b>	TMBAF7NE5E0181121
<b>Datum první registrace:</b>	10/2014	<b>RZ:</b>	4AI 2514
<b>Objem motoru:</b>	1.598 ccm	<b>Č. technického průkazu:</b>	UF 695066
<b>Výkon:</b>	66kW ( 90PS)	<b>Palivo:</b>	nafta
<b>Stav tachometru:</b>	124 000km	<b>STK do:</b>	8/2020

**VIN**

<b>1</b>	<b>Kde je umístěn:</b>		
	<b>Shoda nalezených VIN:</b>	ANO <input type="checkbox"/>	NE <input type="checkbox"/>

**Podvozek**

<b>2</b>		V pořádku <input checked="" type="checkbox"/>	Poškozen <input type="checkbox"/>
	<b>Tlumiče</b>	V pořádku <input checked="" type="checkbox"/>	Poškozeny <input type="checkbox"/>
	Poznámka:		

**Brzdy**

<b>3</b>	<b>Přední</b>	V pořádku <input checked="" type="checkbox"/>	Nutná výměna/oprava <input type="checkbox"/>
	<b>Zadní</b>	V pořádku <input checked="" type="checkbox"/>	Nutná výměna/oprava <input type="checkbox"/>
	<b>Ruční brzda</b>	V pořádku <input checked="" type="checkbox"/>	Nutná výměna/oprava <input type="checkbox"/>
	<b>Brzdová kapalina</b>	V pořádku <input checked="" type="checkbox"/>	Nutná výměna/oprava <input type="checkbox"/>
	Poznámka:		

**Autobaterie**

<b>4</b>		V pořádku <input checked="" type="checkbox"/>	Nutná výměna <input type="checkbox"/>
	<b>Dobíjení funkční</b>	ANO <input checked="" type="checkbox"/>	NE <input type="checkbox"/>
	Poznámka:		

Motor			
5		V pořádku <input checked="" type="checkbox"/>	Únik oleje <input type="checkbox"/>
	<b>Olej</b>	V pořádku <input checked="" type="checkbox"/>	Nutná výměna <input type="checkbox"/>
Poznámka: <b>Poslední výměna oleje v km: 121 000km</b>		<b>Příští výměna oleje v km:141 000km</b>	

Spojka a převodovka			
6	<b>Spojka</b>	V pořádku <input checked="" type="checkbox"/>	Nutná výměna/oprava <input type="checkbox"/>
	<b>Převodovka</b>	V pořádku <input checked="" type="checkbox"/>	Nutná výměna/oprava <input type="checkbox"/>
Poznámka:			

Rozvody		
7	<b>Poslední výměna v km:</b>	<b>Příští výměna v km:</b>
	Poznámka:	

Výfuk			
8		V pořádku <input checked="" type="checkbox"/>	Poškozen <input type="checkbox"/>
	Poznámka:		

Katalyzátor/filtr pevných částic			
9	<b>Přítomnost</b>	Katalyzátor <input checked="" type="checkbox"/>	Filtr pevných částic <input type="checkbox"/>
	Poznámka:		

Klimatizace			
10	<b>Přítomnost</b>	ANO <input checked="" type="checkbox"/>	NE <input type="checkbox"/>
	<b>Funkčnost</b>	ANO <input checked="" type="checkbox"/>	NE <input type="checkbox"/>
Poznámka:			

**Pneumatiky**

11	Popis	Vzorek (mm)	Značka	Rozměr	Druh
	LP, PP, LZ, PZ	5mm	DUNLOP	225/45/17	letní
	LP, PP, LZ, PZ				
	Poznámka:				

**Seznam poškození**

12		Poškozený díl	Druh poškození
	Exteriér		
	Interiér		
	Ostatní		
	Poznámka:		

**Ostatní poznámky**

<b>13</b>	Vůz je v záruce od výrobce do 10/2024!!!  Roč.dál.známka po ČR r.2018
-----------	---

**Kontrolu provedl**

<b>14</b>	<b>Servisní středisko</b>	Interní
	<b>Prohlídku provedl</b>	Petr Pytel
	<b>Datum</b>	7.12.2018