

PROTOKOL O KONTROLE VOZIDLA

Značka a model:	Škoda Octavia III 1,6TDiActivePlus	VIN:	TMBAF7NE2H0107532
Datum první registrace:	11/2016	RZ:	5AV1761
Objem motoru:	1.598 ccm	Č. technického průkazu:	UH 536592
Výkon:	66kW (90PS)	Palivo:	nafta
Stav tachometru:	67 405 km	STK do:	11/2020

VIN

1	Kde je umístěn:	Přední sklo	
	Shoda nalezených VIN:	ANO <input checked="" type="checkbox"/>	NE <input type="checkbox"/>

Podvozek

2		V pořádku <input checked="" type="checkbox"/>	Poškozen <input type="checkbox"/>
	Tlumiče	V pořádku <input checked="" type="checkbox"/>	Poškozeny <input type="checkbox"/>
	Poznámka:		

Brzdy

3	Přední	V pořádku <input checked="" type="checkbox"/>	Nutná výměna/oprava <input type="checkbox"/>
	Zadní	V pořádku <input checked="" type="checkbox"/>	Nutná výměna/oprava <input type="checkbox"/>
	Ruční brzda	V pořádku <input checked="" type="checkbox"/>	Nutná výměna/oprava <input type="checkbox"/>
	Brzdová kapalina	V pořádku <input checked="" type="checkbox"/>	Nutná výměna/oprava <input type="checkbox"/>
	Poznámka:		

Autobaterie

4		V pořádku <input checked="" type="checkbox"/>	Nutná výměna <input type="checkbox"/>
	Dobíjení funkční	ANO <input checked="" type="checkbox"/>	NE <input type="checkbox"/>

	Poznámka:
--	-----------

Motor			
5		V pořádku <input checked="" type="checkbox"/>	Únik oleje <input type="checkbox"/>
	Olej	V pořádku <input checked="" type="checkbox"/>	Nutná výměna <input type="checkbox"/>
Poznámka: Poslední výměna oleje v km:		Příští výměna oleje v km:	

Spojka a převodovka			
6	Spojka	V pořádku <input checked="" type="checkbox"/>	Nutná výměna/oprava <input type="checkbox"/>
	Převodovka	V pořádku <input checked="" type="checkbox"/>	Nutná výměna/oprava <input type="checkbox"/>
Poznámka:			

Rozvody			
7	Poslední výměna v km: 59 507 km výměna oleje	Příští výměna v km: 210 000 km rozvody	
	Poznámka:		

Výfuk			
8		V pořádku <input checked="" type="checkbox"/>	Poškozen <input type="checkbox"/>
	Poznámka:		

Katalyzátor/filtr pevných částic			
9	Přítomnost	Katalyzátor <input checked="" type="checkbox"/>	Filtr pevných částic <input type="checkbox"/>
	Poznámka:		

Klimatizace			
10	Přítomnost	ANO <input checked="" type="checkbox"/>	NE <input type="checkbox"/>
	Funkčnost	ANO <input checked="" type="checkbox"/>	NE <input type="checkbox"/>
Poznámka: poloautomatická klima			

Pneumatiky

11	Popis	Vzorek (mm)	Značka	Rozměr	Druh
	LP, PP, LZ, PZ	5 mm	Michelin	195/65/R15	letní
	LP, PP, LZ, PZ	6 mm	Sava	195/65/R15	zimní
Poznámka:					

Seznam poškození

12		Poškozený díl	Druh poškození
	Exteriér	Haupna motoru ,5 cm flek, stržen první lak.	
	Interiér		
	Ostatní		
Poznámka:			

Ostatní poznámky

13

Kontrolu provedl

14

Servisní středisko Interní**Prohlídku provedl** Petr Pytel**Datum** 13.12.2018